



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка

79060. м. Львів-60, вул. Наукова, 5 телефони: (032) 263-30-88, (032) 263-70-38, факс: (032) 264-94-27;
електронна пошта: panasvuk@ipm.lviv.ua URL <http://www.ipm.lviv.ua> ЄДРПОУ - 03534506

№ 88 – 33/ 162

Від 25.02.2021


О. П. Остевський
20.03.21

В Управління справами НАН України

01601, Київ-30, Володимирська, 54

Керуючись Постановою від 26.06.2020 р. № 29 «Про додаткові заходи з підвищення ефективності використання майна НАН України», інформуємо про основні засоби, які пропонуються до списання:

1. Апарат зварювальний 9960, інвентарний №10418828, первісна вартість 153,00 грн., введений в експлуатацію у 1976 р. Модернізація, дообладнання і реконструкція не проводились. Апарат зварювальний знаходиться в неробочому стані через перегорання вторинної обмотки. Ремонт недоцільний і неможливий. Фізично зношений і до подальшого використання непридатний.
2. Аналізатор спектру С4-25 809058, інвентарний №10415951, первісна вартість 1313,00грн., введений в експлуатацію у 1978 р. Модернізація, дообладнання і реконструкція не проводились. Знаходиться в неробочому стані через фізичну зношеність і є морально застарілим. Ремонт недоцільний і неможливий, до подальшого використання непридатний.
3. Омметр Е6-10 1085, інвентарний №1046977, первісна вартість 150 грн., введений в експлуатацію у 1976 р. Модернізація, дообладнання і реконструкція не проводились. Вичерпав свій робочий ресурс. Ремонт недоцільний і неможливий. Фізично зношений і до подальшого використання непридатний.



4. Установка (ванна, змурована з цегли та облицьована плиткою), інвентарний №10415890, первісна вартість 315,00 грн., введена в експлуатацію у 1973 р. Реконструкція не проводилась. Знаходиться в неробочому стані через дію природних чинників (низька температура, надмірна вологість). Ремонт недоцільний і неможливий. Фізично зношена і до подальшого використання непридатна.
5. Вимірювач ВСМ-301-А8 09385, інвентарний № 10415944, первісна вартість 3686,00 грн., введений в експлуатацію у 1980 р. Модернізація, дообладнання та реконструкція не проводились. На даний час знаходиться в неробочому стані. Конструкція не розбірна. Ремонт недоцільний і неможливий. Фізично зношений і до подальшого використання непридатний.
6. Апарат зварювальний АТП-25, інвентарний № 1043032, первісна вартість 159,00 грн., введений в експлуатацію у 1978р. Знаходиться в неробочому стані через перегорання обмотки котушки. Неодноразово проводився ремонт апарату. Подальшому ремонту не підлягає, до використання непридатний.
7. Комп'ютер в комплекті PIV2400+ПЗ, інвентарний № 10424535, первісна вартість 5096,00 грн., введений в експлуатацію у 2004р. Модернізація, дообладнання і реконструкція не проводились. Стан неробочий через перегорання материнської плати. Подальший ремонт недоцільний.
8. Електропіч СНОЛ-35-3-3, інвентарний № 10418449, первісна вартість 152,00 грн., введена в експлуатацію у 1983р. Знаходиться в неробочому стані – перегорів тен. Ремонт неможливий через відсутність елементної бази.
9. Холодильник «Донбас», інвентарний № 10418471, первісна вартість 292,00 грн., введений в експлуатацію у 1984р. Знаходиться в неробочому стані через перегорання мотора, поржавілий корпус. Фізично зношений, ремонту не підлягає.
10. Фотозбільшувач «Беларусь», інвентарний № 10418795, первісна вартість 757,00 грн., введений в експлуатацію у 1985р. На даний час знаходиться в неробочому стані. Не підлягає ремонту. Реконструкція не проводилась.

11. Джерела живлення УВИП , інв. № 10421417, 10421418, 10421419, 10421428, 10421429, 10421430, 10421431, 10421432, 10421433, 10421434, 10421435, 10421436 (усього 12 позицій), первісна вартість 175 грн. кожен, введені в експлуатацію у 1990 році. Відсутні вихідні сигнали, ремонту не підлягають.
12. Генератор ГЗ – 33 , ін. № 10415955, первісна вартість 914,00 грн., введений в експлуатацію у 1980р. Знаходиться в неробочому стані через вихід з ладу ламп вихідного каскаду. Фізично зношений, ремонту не підлягає.
13. Вимірювач радіозавад ФСМ – 6А5, ін. № 10415961, первісна вартість 7966,00 грн., введений в експлуатацію у 1978 р. Знаходиться в неробочому стані через вихід з ладу блоку живлення. Фізично зношений, ремонту не підлягає.
14. Осцилограф С1 – 55 , ін. № 10418244, первісна вартість 2011,00 грн., введений в експлуатацію у 1982 р. Знаходиться в неробочому стані через вихід з ладу вхідних каналів, електронно-променевої трубки. Фізично зношений, ремонту не підлягає.
15. Вольтметр В7 – 35 , ін. № 10419246, первісна вартість 1067,00 грн., введений в експлуатацію у 1984 р. Знаходиться в неробочому стані через вихід з ладу індикатора, плати стабілізаторів. Фізично зношений, ремонту не підлягає.
16. Пристрій УСУ – 4, ін. № 10426023, первісна вартість 2125,00 грн., введений в експлуатацію у 1990 р. Знаходиться в неробочому стані, фізично зношений, ремонту не підлягає.
17. Діапротектор «Лети» первісна вартість 157,00 грн., введений в експлуатацію у 1983 році. Знаходиться в неробочому стані через перегорання трансформатора та вихід з ладу лінзи. Ремонту не підлягає.
18. Телефонна приставка «Екситон – 01», первісна вартість 85 грн., введена в експлуатацію у 1985р., знаходиться в неробочому стані, ремонту не підлягає.
19. Комп'ютер «Pentium-P133», первісна вартість 1551,00грн., введений в експлуатацію у 1997р. Знаходиться в неробочому стані: перегоріла материнська плата, ремонт недоцільний.

20. Вимірювач інтервалів часу И2-26, інв. №10401087, первісна вартість 2279,00 грн., введений в експлуатацію у 1977 р., знаходиться в неробочому стані: вийшли з ладу генератор опорної частоти, блок індикації, вхідний пристрій, блок живлення.
21. Вольтметр В3-39, інв. №10451165, первісна вартість 127,00 грн., введений в експлуатацію у 1977 р. Знаходиться в неробочому стані: вийшли з ладу трансформатор, стабілізатори постійного струму, транзистори та електроліти, перемикач діапазонів.
22. Вимірювач коефіцієнта АМ С2-23, інв. №10401168, первісна вартість 5467,00 грн., введений в експлуатацію у 1987 р. Знаходиться в неробочому стані: вийшли з ладу система супергетеродинного приймання і підсилення вхідного сигналу, блок індикації результатів вимірювання, блок живлення.
23. Магазин опорів Р4082, інв. №10600775, первісна вартість 181,00 грн., введений в експлуатацію у 1983 р. Знаходиться в неробочому стані: пошкодження зразкових мір опору в результаті дії природних чинників (низька температура, надмірна вологість).
24. Магазин опорів Р4080, інв. №10600797, первісна вартість 227,00 грн., введений в експлуатацію у 1983 р. Знаходиться в неробочому стані: пошкодження зразкових мір опору в результаті дії природних чинників (низька температура, надмірна вологість).
25. Магазин опорів Р4080, інв. №10600798, первісна вартість 196,00 грн., введений в експлуатацію у 1983 р. Знаходиться в неробочому стані: пошкодження зразкових мір опору в результаті дії природних чинників (низька температура, надмірна вологість).
26. Магазин опорів Р40101, інв. №10654001, первісна вартість 167,00 грн., введений в експлуатацію у 1983 р. Знаходиться в неробочому стані: пошкодження зразкових мір опору в результаті дії природних чинників (низька температура, надмірна вологість).
27. Набір мір індуктивності 0170-2, інв. №10601020, первісна вартість 1161,00 грн., введений в експлуатацію у 1983 р. Знаходиться в неробочому стані: пошкодження зразкових мір в результаті дії природних чинників (низька температура, надмірна вологість).
28. Комп'ютер Technik Senpron 2600, інв. №10441019, первісна вартість

2573, 00 грн., введений в експлуатацію у 2005 р. Вийшов з ладу внаслідок перегорання материнської плати.

29. Комп'ютер IBM PC, інв. №10441019, первісна вартість 3858, 00 грн., введений в експлуатацію у 1991 р. Вийшов з ладу внаслідок перегорання материнської плати.

30. Ноутбук ACER Aspire One AOA 150, інв. №10480961, первісна вартість 2734, 00 грн., введений в експлуатацію у 2008 р. Вийшов з ладу внаслідок перегорання материнської плати, блок живлення у неробочому стані.

31. Персональний комп'ютер Intel 2 Duo ASUS, інв. №10480005, первісна вартість 5233, 00 грн., введений в експлуатацію у 2008 р. Вийшов з ладу внаслідок перегорання материнської плати, пошкоджений шлейф.

32. Апарат для УВЧ-терапії переносний УВЧ-66, інв. №10418431, первісна вартість 177, 00 грн., введений в експлуатацію у 1992 р. Вийшов з ладу вузол живлення (перегорання трансформатора, генератора, конденсаторів).

33. Інгалятор ультразвуковий ЩУП-01, інв. №10421711, первісна вартість 521, 00 грн., введений в експлуатацію у 1990 р. Вийшов з ладу вузол живлення, пошкоджений корпус, тріснута колба.

34. Генератор ГЗ-33, інв. №10410623, первісна вартість 242, 00 грн., введений в експлуатацію у 1956 р. Вийшов з ладу вихідний підсилювач та блок живлення.

35. Компресор з фільтрами, інв. №10414743, первісна вартість 914, 00 грн., введений в експлуатацію у 1991 р. Вийшов з ладу електродвигун, компресорні головки.

36. Персональний комп'ютер Intel Pentium DS E5200 Mb, інв. №10429385, первісна вартість 2466, 00 грн., введений в експлуатацію у 2008 р. Вийшов з ладу внаслідок перегорання материнської плати.

37. Цистерни ТРЖК – ЗМ , інв. № 1043213, 1043214, первісна вартість 12703, 00 кожна. Введені в експлуатацію у 1982 році. Несправні та розукомплектовані вузли, відсутня арматура, запобіжні клапани, штуцери. Не збережені експлуатаційні показники, так я повторне вакуумування не було вчасно проведено. Згідно документації по експлуатації,

вакуумування мало бути проведене протягом двох років. Ремонт не підлягають .

Вказані прилади не придатні до експлуатації, розкомплектовані, ремонту не підлягають через застарілу елементну базу та тривалу експлуатацію. Можливі витрати на ремонт є економічно необґрунтовані та переважають вартість самого основного засобу.

Директор



З.Т. Назарчук

Гол. бухгалтер - нач. ФЕВ



Г.М. Гейник