



директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Широков В.А.

20 р.

ВІДОМІСТЬ

про об'єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 1 листопада 2018 р.

Порядковий номер	Найменування об'єкта	Рік випуску/ дата введення в експлуатацію	Номер об'єкта			Інформація про проведення модернізації, модифікації, добування, дообладнання, реконструкції	Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень	Первісна (переоцінена) вартість, гривень	Сума нарахованого зносу, гривень	Балансова (залишко-ва вартість, гривень)	Ліквідацій-на вартість, гривень
			інвентарний (номенклатурний)	заводський	паспортний						
1.	APC Smart-UPS 420 VA	2000/2000	1040025	GS9748927340	-	не проводилася	0,00	860,00	860,00	0,00	150,00
2.	Монітор Samsung 550b	2000/2002	1040027	DP15HJBN508244X	-	не проводилася	0,00	935,00	935,00	0,00	45,00
3.	Монітор Samsung 550b	2000/2002	1040028	DP15HJBN302745X	-	не проводилася	0,00	935,00	935,00	0,00	45,00
4.	Монітор Samsung 550b	2000/2002	1040029	DP15HJBN302725X	-	не проводилася	0,00	935,00	935,00	0,00	45,00
5.	Монітор Samsung 550b	2000/2002	1040030	DP15HJBN120065M	-	не проводилася	0,00	935,00	935,00	0,00	45,00
6.	Принтер HP LJ 2100	2000/2002	1040031	FRCB025995	-	не проводилася	0,00	6000,00	6000,00	0,00	150,00
7.	Монітор Samsung 750b	2000/2002	1040032	M10D0201352	-	не проводилася	0,00	1280,00	1280,00	0,00	75,00
8.	Монітор Samsung 550s	2000/2001	1040034	DT15HJANB11190T	-	не проводилася	0,00	715,00	715,00	0,00	45,00
9.	Монітор Samsung 550s	2000/2001	1040035	DT15HXBR100999T	-	не проводилася	0,00	715,00	715,00	0,00	45,00
10.	Монітор Samsung 550s	2000/2001	1040036	DT15HRJX120703T	-	не проводилася	0,00	715,00	715,00	0,00	45,00
11.	APC Back-UPS 500	2000/2001	1040037	BB0532018890	-	не проводилася	0,00	706,00	706,00	0,00	200,00
12.	APC Back-UPS 500	2000/2001	1040038	BB0532009224	-	не проводилася	0,00	706,00	706,00	0,00	200,00
13.	Монітор LG 57M	2000/2000	1040044	LP171WX2	-	не проводилася	0,00	780,00	780,00	0,00	45,00
14.	Концентратор HUB 3COM	2000/2001	1040049	07017TSVEZ19567	-	не проводилася	0,00	2664,00	2664,00	0,00	60,00
15.	Монітор Samsung 550b	2001/2002	1040057	DP15HJFT2004324	-	не проводилася	0,00	700,00	700,00	0,00	45,00
16.	Монітор Samsung 753DF	2001/2002	1040058	AQ17H8WT209341J	-	не проводилася	0,00	1578,00	1578,00	0,00	75,00
17.	Монітор Samsung 550b	2001/2002	1040065	DP15HJANI032072	-	не проводилася	0,00	700,00	700,00	0,00	45,00
18.	APC Back-UPS 500	2001/2002	1040065	BB0531342480	-	не проводилася	0,00	433,00	433,00	0,00	50,00
19.	Монітор Samsung 755DFX	2003/2003	1040068	DF17HSBW413212V	-	не проводилася	0,00	900,00	900,00	0,00	75,00
20.	Комп'ютер Celeron 1,8 512 Mb 40Gb CD-RW Монітор Samsung 755DFX	2003/2003	1040070	-	-	не проводилася	0,00	4200,00	4200,00	0,00	300,00
21.	Монітор ViewSonic VE710S	2005/2005	1040070	PUE052501588	-	не проводилася	0,00	1344,00	1344,00	0,00	236,00
22.	Комп'ютер Celeron 2,0 512 Mb 40Gb CD-RW Монітор Samsung 753DFX/ APC Back-UPS 500	2003/2004	1040075	-	-	не проводилася	0,00	3540,00	3540,00	0,00	400,00
23.	Монітор TFT ViewSonic VA1912w	2006/2007	1040075	PSN0519A0247	-	не проводилася	0,00	1500,00	1500,00	0,00	300,00
24.	APC Back-UPS 500	2003/2004	1040076	3B5674M03716	-	не проводилася	0,00	281,00	281,00	0,00	50,00
25.	Монітор Samsung 795DFX	2004/2004	1040077	LE17H9LY605014W	-	не проводилася	0,00	830,00	830,00	0,00	75,00
26.	Комп'ютер Celeron 2,4 1Gb 80Gb	2004/2004	1040078	-	-	не проводилася	0,00	4580,00	4580,00	0,00	500,00

Порядковий номер	Найменування об'єкта	Рік випуску/ дата введення в експлуатацію	Номер об'єкта			Інформація про проведення модернізації, модифікації, добування, дообладнання, реконструкції	Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень	Первісна (переоцінена) вартість, гривень	Сума нарахованого зносу, гривень	Балансова (залишкова) вартість, гривень	Ліквідаційна вартість, гривень
			інвентарний (номенклатурний)	заводський	паспортний						
	CD-RW APC Back-UPS CS 500 Монітор Samsung 755DFX										
27.	Монітор TFT ViewSonic VA1912w	2006/2007	1040078	QBL065174064	-	не проводилася	0,00	1500,00	1500,00	0,00	300,00
28.	Комплект пам'яті для сервера	2004/2004	1040082	-	-	не проводилася	0,00	2038,00	2038,00	0,00	40,00
29.	Маршрутизатор Cisco PIX-501S	2004/2004	1040084	88809310095	-	не проводилася	0,00	6500,00	6500,00	0,00	350,00
30.	Концентратор Des -1016D 16 port	2004/2004	1040085	PL0Q1A1000291	-	не проводилася	0,00	1058,00	1058,00	0,00	85,00
31.	Мережевий комутатор 3COM 16port	2004/2004	1040086	0100/7RYF052192	-	не проводилася	0,00	4063,00	4063,00	0,00	300,00
32.	Маршрутизатор Cisco PIX-501-UL	2004/2004	1040087	88810DBO294	-	не проводилася	0,00	5933,00	5933,00	0,00	200,00
33.	PC Versiya Life-Si Celeron 2,67 512Mb 160Gb ViewSonic VE710S	2004/2005	1040093	-	-	не проводилася	0,00	6788,00	6788,00	0,00	500,00
34.	Монітор ViewSonic VE710S	2005/2005	1040094	A33043350618	-	не проводилася	0,00	2026,00	2026,00	0,00	75,00
35.	Комп'ютер Pentium 630 1 GB HDD 160Gb DEBR APC Back-UPS 500 CS	2005/2005	1040097	-	-	не проводилася	0,00	6227,00	6227,00	0,00	500,00
36.	Монітор ViewSonic VE710S	2005/2005	1040097	A33165308501	-	не проводилася	0,00	1406,00	1406,00	0,00	236,00
37.	Комп'ютер Pentium 630 1 GB HDD 160Gb DEBR APC Back-UPS 500 CS	2005/2005	1040098	-	-	не проводилася	0,00	6227,00	6227,00	0,00	500,00
38.	Монітор ViewSonic VE710S	2005/2005	1040098	A33094450632	-	не проводилася	0,00	1406,00	1406,00	0,00	236,00
39.	APC Smart 750 VA NET	2005/2005	1040100	QS0516142153	-	не проводилася	0,00	1021,00	1021,00	0,00	300,00
40.	Комп'ютер AMD Sempron	2005/2005	1040107	-	-	не проводилася	0,00	4638,00	4638,00	0,00	500,00
41.	Монітор Viewsonic VA916	2005/2005	1040107	QRU074406137	-	не проводилася	0,00	1352,00	1352,00	0,00	300,00
42.	Монітор TFT ViewSonic VA1912w	2006/2006	1040135	QBL071376610	-	не проводилася	0,00	1500,00	1500,00	0,00	300,00
43.	Сервер Supermicro	2006/2007	1040136	E6F16TU21900825	-	не проводилася	0,00	8332,00	8332,00	0,00	400,00
44.	Комп'ютер Core 2 Duo E4400 2Gb HDD 250Gb APC Back-UPS 500 CS	2007/2007	1040142	-	-	не проводилася	0,00	5010,00	5010,00	0,00	500,00
45.	Монітор HP w19	2007/2007	1040143	CNC703P6HL	-	не проводилася	0,00	1071,00	1071,00	0,00	300,00
46.	APC Smart UPS VA 700	2007/2007	1040145	0S99U8005057	-	не проводилася	0,00	3200,00	3200,00	0,00	250,00
47.	Монітор TFT ViewSonic VA1912w	2006/2007	1040147	QBL065174035	-	не проводилася	0,00	1500,00	1500,00	0,00	300,00
48.	Ноутбук ASUS F3SA	2007/2007	1040154	7AN0AS314054	-	не проводилася	0,00	10000,00	10000,00	0,00	500,00
49.	Ноутбук ASUS F3SA	2007/2007	1040155	6CN0AS013322	-	не проводилася	0,00	10000,00	10000,00	0,00	500,00
50.	Камера Sony A 100 18-200 KIT Black	2007/2007	1040156	1101333	-	не проводилася	0,00	6120,00	6120,00	0,00	1100,00
51.	Монітор TFT ViewSonic VA1912w	2006/2008	1040163	QBL065174188	-	не проводилася	0,00	1500,00	1500,00	0,00	300,00
52.	Термінал CDMA	2005/2005	1060080	1880770046	-	не проводилася	0,00	3185,00	3185,00	0,00	100
53.	Термінал CDMA	2005/2005	1060081	1880770075	-	не проводилася	0,00	3185,00	3185,00	0,00	100
54.	Крісло керівника	2003/2004	1060098	-	-	не проводилася	0,00	647,00	647,00	0,00	150,00
Усього 54 найменування							0,00	185348,00	185348,00	0,00	14817,00

Дані про дорогоцінні метали відсутні

Головний бухгалтер *Н.С. Шведюк* Шведюк Н.С.